



### Drift og vedligeholdelse

Generelt er der ingen vedligeholdelse af VM ZINC, der anvendes som klimaskærm.

En forudsætning er naturligvis, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt i.h.t. gældende faglig praksis og fagbeskrivelser, og at de korrekte byggefysiske forhold er til stede.

Det anbefales dog at tilse zinkklimaskærmen, da mekaniske påvirkninger kan skade den i forbindelse med andres arbejde, nedstyrtning o.lign.

### Tagrender & nedløb

Tagrender og nedløb er mere udsat end klimaskærmen. For at opnå den optimale levetid er det nødvendigt med en vis form for vedligeholdelse.

Tagrender skal efterses og renses for organiske materialer (blade, sand, støv, jord o.lign.) for at undgå tilstopper i afvandingen gennem nedløbsrør.

Dette foretages bedst efterår og forår. Man bør være specielt opmærksom på skjulte render, således at en evt. tilstopper ikke medfører, at vand trænger ind i selve konstruktionen.



Umicore  
Building Products Scandinavia A/S  
Lysbrohøjen 5  
8600 Silkeborg

CVE-nr. DK19678202  
Tel.: +45 86 84 80 05  
Fax: +45 86 84 89 05  
[www.v zinc.dk](http://www.v zinc.dk)



### Korrosionsforhold

VM ZINC er særdeles modstanddygtigt overfor vejrliget.

En række materialer kan imidlertid forårsage utilsigtet korrosion af overfladen (hvidrust) der ses som en hvid belægning eller pletter. Betonstøv, mørtel, gips og salt, visse træsorter, som f.eks. Cedertræ og Eg samt stoffer med pH værdi under 5 og over 8 kan virke korroderende på overfladen.

I de tilfælde hvor zinken monteres i berøring med murværk, adskilles materialerne også med et skillelag.

### Afrensning

Misfarvninger på zink kan fjernes med slibepasta bestående af kridt oplødt i vand.

Pastaen påføres med twist eller klud og gnides ud på det misfarvede sted. Herefter poleres med tørt twist eller klud til zinken er blank.

Grove misfarvninger kan fjernes med en grydesvamp af nylon, men denne metode kan forårsage ridser i overfladen. Ved forpatineret overflade kan det betyde at patineringen forsvinder.

Efterbehandling foretages med Strubolie. Olien påføres det angrebne sted og aftørres med tørre bløde klude eller twist.



Umicore  
Building Products Scandinavia A/S  
Lysbrohøjen 5  
8600 Silkeborg

CVE-nr. DK19678202  
Tel.: +45 86 84 80 05  
Fax: +45 86 84 89 05  
[www.v zinc.dk](http://www.v zinc.dk)